### **CALEPIN DE CHANTIER**

# RÉALISATION DES ENCADREMENTS DE BAIES ET INTÉGRATION DES MENUISERIES DANS LES PAROIS BOIS

**AVRIL 2018** 





# **AVANT-PROPOS**

# **Programme PACTE**

Le Programme d'Action pour la qualité de la Construction et la Transition Energétique a pour objectif d'accompagner la montée en compétences des professionnels du bâtiment dans le champ de l'efficacité énergétique dans le but d'améliorer la qualité dans la construction et les travaux de rénovation.

Financé par les Pouvoirs publics, le programme PACTE s'attache depuis 2015 à favoriser le développement de la connaissance, la mise à disposition de référentiels techniques et d'outils pratiques modernes adaptés aux pratiques des professionnels et, à soutenir les territoires dans toutes leurs initiatives dans ce champ.

Les actions menées s'inscrivent dans la continuité des travaux de modernisation des Règles de l'art initiés dans le cadre du programme RAGE.

# Les Calepins de chantier PACTE

Les calepins de chantier favorisent l'appropriation sur le terrain de Règles de l'art nouvellement définies. Destinés principalement aux personnels de chantier, ils présentent de manière illustrée les bonnes pratiques d'exécution et les dispositions essentielles contenues dans un document de référence (NF DTU, Recommandations professionnelles RAGE, etc.)

# SOMMAIRE

Principes
Démarrage du chantier
Présentation des composants
Réception des produits Stockage
et manutention
Préparation du mur29
Famille 1 – Menuiserie sans encadrement 3
Famille 2 – Encadrement de baie intégré 4
Famille 3 – Encadrement de baie rapporté
avec ou sans habillage4
Famille 4 – retour de bardage
en tableau sans encadrement 6
Reconstitution de l'étanchéité à l'air8
Réception et mise en main au client

# **AVERTISSEMENT**

Ce calepin ne se substitue pas aux NF DTU 31.2, 41.2, 36.5 et 31.4. Il s'inspire et complète le guide RAGE : « Intégration des menuiseries extérieures dans des parois à ossature bois ».

Les travaux doivent être réalisés par des professionnels.

# Principe d'utilisation du calepin

Le Calepin de chantier intégration des menuiseries extérieures dans des parois à ossature bois est organisé par famille correspondant aux différents types de pose pratiquées dans la profession.

Ce calepin est composé de deux parties communes à toutes les familles, en début de calepin matérialisé dans les onglets par le pictogramme d'une maison entouré d'un cercle et en fin de calepin par le pictogramme d'une maison avec un triangle entouré d'un cercle. Après la lecture de la première partie, vous pouvez vous rendre directement sur la famille correspondant au type de pose envisagée pour votre chantier en utilisant l'onglet adéquat. Lorsque vous avez terminé la lecture de votre famille de pose, vous pouvez utiliser l'onglet de la partie commune de fin.

### Présentation des onglets :

Tronc commun

Famille 1: Menuiserie sans encadrement

Famille 2: Encadrement de baie intégré

Famille 3: Encadrement de baie rapporté avec ou sans habillage


Famille 4: Retour de bardage en tableau sans encadrement

Reconstitution de l'étanchéité à l'air Réception et mise en main au client

A la fin du chapitre de chaque famille, il suffit d'aller à la page XXX pour finir la lecture du calepin.

Pour la suite allez à la page 82

# Pictogrammes utilisés dans le calepin



# Terminologie

### Encadrement de baie

L'encadrement de baie permet sur les quatre plans de l'embrasure horizontaux et verticaux de la baie d'assurer les fonctions d'étanchéité à l'eau et d'habillage.

### Encadrement de baie intégré


L'ensemble est autonome et composé d'une fenêtre avec tableau intégré en usine. Cet ensemble constitue un seul produit. L'ensemble est posé en une seule opération assurant le clos du bâtiment. La présence de la bayette peut ne pas être obligatoire.

### Encadrement de baie rapporté

Les pièces d'encadrement du tableau sont indépendantes de la fenêtre. Elles peuvent être mises en œuvre sur chantier ou en atelier si les murs à ossature bois sont préfabriqués.

## Habillage


Élément de finition dont la fonction principale n'est pas l'étanchéité à l'eau (même s'il peut y contribuer)




# **PRINCIPES**



# Position de la menuiserie dans la baie



# Position du calfeutrement entre encadrement et pare-pluie



### Calfeutrement

Il n'y a pas de calfeutrement entre l'encadrement et le pare-pluie en applique intérieure.














# Position du calfeutrement entre menuiserie et encadrement

### En applique intérieure



Calfeutrement




En encadrement rapporté, le calfeutrement de la menuiserie se fait obligatoirement en applique intérieure sur cet encadrement.


### Allotissement selon les familles

■ Menuiserie sans encadrement





- Éléments relevant du lot ossature
- Éléments relevant du lot bardage
- Éléments relevant du lot menuiserie



- Éléments relevant du lot ossature
- Éléments relevant du lot bardage
- Éléments relevant du lot menuiserie
















# Encadrement de baie intégré







# Encadrement de baie rapporté, avec ou sans habillage



### Sans habillage




En encadrement rapporté, le calfeutrement menuiserie sur encadrement se fait obligatoirement en applique intérieure sur feuillure reconstituée.





















# Exigence d'étanchéité à l'eau pour la liaison encadrement de baie / chevêtre




		Hautaur da la baia H (m)		
Région de vent	Catégorie de terrain	Hauteur de la baie H (m)		
		H ≤ 9	9 < H ≤ 18	18 < H ≤ 28
1	IV	Ee1	Ee1	Ee1
	IIIb	Ee1	Ee1	Ee1
	Illa	Ee1	Ee1	Ee1
	II	Ee1	Ee1	Ee1
	0	Ee2	Ee2	Ee2
2	IV	Ee1	Ee1	Ee1
	IIIb	Ee1	Ee1	Ee1
	Illa	Ee1	Ee1	Ee1
	II	Ee1	Ee1	Ee2
	0	Ee2	Ee2	Ee2
3	IV	Ee1	Ee1	Ee2
	IIIb	Ee1	Ee1	Ee2
	Illa	Ee1	Ee2	Ee2
	II	Ee1	Ee2	Ee2
	0	Ee2	Ee2	Ee2
4	IV	Ee1	Ee1	Ee2
	IIIb	Ee1	Ee1	Ee2
	Illa	Ee2	Ee2	Ee2
	II	Ee2	Ee2	Ee2
	0	Ee2	Ee2	Ee2

Exigence de résistance à la pénétration de la pluie battante voir les régions de vent et les catégories de terrains

### \*

### Solutions permettant d'atteindre le niveau Ee2

















# Synthèse des 4 familles de pose

Fam.	Menuiserie sans encadrement	Ee2
Eam.	Encadrement de baie intégré - Menuiserie située en tableau et calfeutrement en applique extérieur	Ee2 →
Fam	Encadrement de baie rapporté avec ou sans habillage - Calfeutrement entre l'encadrement et le pare-pluie : en tunnel - Calfeutrement entre l'encadrement et le pare-pluie : en applique extérieure	Ee2
Fam.	Retour de bardage en tableau sans encadrement	Ee1

# DÉMARRAGE DU CHANTIER



Hors d'eau

# Protections extérieures éventuelles



















Solution mastic : Pas de calfeutrement de joint si la température est inférieure à 5°C.

# Remise du dossier technique du chantier



Plans d'implantation Bon de livraison Descriptif

Notice ou Avis Technique du fabricant


Fiche d'autocontrôle



Nomenclature des menuiseries

# Protections et outillages

## Protections individuelles
















### \*

### Protections collectives

### Protections contre les chutes



# Pose par l'extérieur



Véhicule pour élévation du matériel

# Outillages

# Caisse à outils complète



# Outils spécifiques















# PRÉSENTATION DES COMPOSANTS



- Produits pour calfeutrement et étanchéité
- Mastic sur fond de joint



■ Mousses imprégnées précomprimées



Films (pare-pluie, pare-vapeur) et accessoires





# Bandes de pare-pluie rapportée 00 Angles plastiques préformés Membrane d'étanchéité
















### Bande adhésive



Encadrement de baie







Pièces d'appui de baie



\*

# Bavette et cornières métalliques







### Bavette « monobloc »














Le niveau Ee2 peut être obtenu avec les deux types de bavette à partir du moment où « l'étanchéité à l'eau de la bavette dans les deux angles formés par les oreilles et le rejingot est obtenue par soudure ».

# Bavette avec oreilles rapportées









# Encadrement et habillage de baie





## Encadrement intégré à la menuiserie







OU/ET

## Lames de bardages



\*

# Calage et fixations de l'encadrement sur l'ossature bois





Vis à bois



**E**querres de fixation















# RÉCEPTION DES PRODUITS STOCKAGE ET MANUTENTION



# Réception des produits






### \*

# Stockage

Menuiseries stockées debout et à l'abri des intempéries.















### 7

# Manutention



0U



Vérifier le passage d'intervention avec la dimension des menuiseries.

# PRÉPARATION DU MUR




# Phase 1 : Constitution du chevêtre et vérifications nécessaires



Lot ossature

# Principe du chevêtre

- Un montant latéral de part et d'autre de l'ouverture, sur la hauteur du mur.
- Une traverse d'appui.
- Une traverse de linteau.
- Des montants d'appui (sous la traverse d'appui, calepinés à la trame des montants d'ossature du mur).
- Un linteau.
- La réservation du coffre de volets roulants si nécessaire.

















### ×

## ■ Vérification des niveaux et aplombs de la paroi

Tolérance de verticalité de la paroi : Faux aplomb ≤ 10 mm sur une hauteur d'étage, limité à 30 mm sur toute la hauteur du bâtiment.



# ■ Vérification de l'alignement des baies



\*

### Vérification de la baie







### Tolérances dimensionnelles sur le chevêtre


- Tolérances dimensionnelles de la baie : ± 5 mm
- Tolérances de verticalité : ± 3 mm
- Tolérances d'horizontalité : ± 3 mm

### Vérification de la flèche 1/500ème limité à 10 mm



# Phase 2 : Découpe du pare-pluie

Découpage du pare-pluie, selon diagonale de la baie pour toutes les familles



En cas de pose en applique extérieure, aller vers :



\*

Rétablissement de la continuité du pare-pluie dans les angles





















## Avec des angles préformés



- 2 L'angle préformé en recouvrement du pare-pluie
- 3 Le pare-pluie en recouvrement de l'angle préformé
- Les parties du film rabattues sont collées au mastic ou agrafées (côté intérieur par rapport au calfeutrement) et ne doivent pas présenter de plis



Du ruban adhésif assure la jonction entre le film et l'angle préformé.






## Avec des bandes de film pare-pluie rapportées



Il faut préparer les morceaux de pare-pluie et puis recréer la continuité de l'étanchéité avec du ruban adhésif après mise en œuvre.



Format minimal des morceaux de pare-pluie rapportés à chaque angle



Bien maintenir dégagé le pourtour de la baie sur lequel le calfeutrement sera réalisé.















# Rappel des familles

Fam.	Menuiserie sans encadrement	Ee2
Fam.	Encadrement de baie intégré - Menuiserie située en tableau et calfeutrement en applique extérieur	Ee2 →
Fam	Encadrement de baie rapporté avec ou sans habillage - Calfeutrement entre l'encadrement et le pare-pluie : en tunnel - Calfeutrement entre l'encadrement et le pare-pluie : en applique extérieure	Ee2
Fam.	Retour de bardage en tableau sans encadrement	Ee1


## FAMILLE 1 — MENUISERIE SANS ENCADREMENT






- Acceptation par le menuisier du support livré par le lot ossature
- Vérification de la baie




















#### Tolérances dimensionnelles du chevêtre

- Tolérances dimensionnelles de la baie : ± 5 mm
- Tolérances de verticalité : ± 3 mm
- Tolérances d'horizontalité : ± 3 mm

#### Vérification de la flèche 1/500ème limité à 10 mm




## Préparation de la menuiserie



Mise en place d'une bande de pare-vapeur rapportée fixée sur la face intérieure de la menuiserie pour raccord avec pare-vapeur.

## Mise en place du calfeutrement entre la menuiserie et le pare-pluie

Calfeutrement en applique extérieure recouvre complètement la découpe de pare-pluie.



Mastic sur fond de joint

Calfeutrement en mousse précomprimée



## Mise en place des cales support de la menuiserie



Pose de la menuiserie selon NF DTU 36.5



Privilégier un système de fixation à l'arrière du plan d'étanchéité du mur.

Si les fixations de la menuiserie percent le pare-pluie, le menuisier devra prévoir un système de reconstitution de l'étanchéité à l'eau.
















#### Finalisation de l'étanchéité à l'eau en linteau


#### Avec bande de pare-pluie rapporté

Collée au mastic-colle sur le larmier, au moins recouverte par deux tasseaux en largeur, en hauteur va jusqu'à la toiture/à la bavette d'interruption de la lame d'air ou recouverte par un autre lé.



#### Avec collage du larmier

Collage par ruban adhésif du pare-pluie sur le larmier sur toute la largeur de la baie.



Pour la suite, allez à la page 82


## FAMILLE 2 — ENCADREMENT De Baie intégré






- Acceptation par le menuisier du support livré par le lot ossature
- Vérification de la baie



















#### Tolérances dimensionnelles du chevêtre

- Tolérances dimensionnelles de la baie : ± 5 mm
- Tolérances de verticalité : ± 3 mm
- Tolérances d'horizontalité : ± 3 mm


Vérification de la flèche 1/500ème limité à 10 mm



Calfeutrement entre l'encadrement et le pare-pluie :

- en tunnel :
- en applique extérieure.

## Préparation de la menuiserie



Menuiserie en tableau : prévoir jupe si le pare-vapeur est posé après la menuiserie ou si le pare-vapeur est posé avant la menuiserie mais non rabattu dans le chevêtre. Menuiserie située côté intérieur : jupe facultative.





## Mise en place des cales support de l'encadrement de baie




















#### \*


#### Calfeutrement

#### Cas du calfeutrement en tunnel



Pose du fond de joint ou de la mousse imprégnée précomprimée (sur la menuiserie ou sur le chevêtre) (sur les 4 côtés).

#### Cas du calfeutrement en applique extérieure



Calfeutrement (applique extérieure) recouvre complètement la découpe de pare-pluie. Mousse imprégnée précomprimée mise en place sur le pare-pluie avec face autocollante.





# Pose de la menuiserie avec encadrement de baie intégré



Fixation en face des points de rotation et de verrouillage. Respect de l'entraxe et de la nature des fixations selon le NF DTU 36.5.



















#### Finalisation de l'étanchéité à l'eau en linteau

#### Avec bande de pare-pluie rapporté

Collée au mastic-colle sur le larmier, au moins recouverte par deux tasseaux en largeur, en hauteur va jusqu'à la toiture/à la bavette d'interruption de la lame d'air ou recouverte par un autre lé.




#### Avec collage sur le larmier






## Protection : calfeutrement avec cornière ou bardage en feuillure

#### Calfeutrement exposé



#### Calfeutrement protégé par une comière



 Cornière fixée sur l'encadrement et non nécessairement étanchée dans les angles

La conception et la mise en œuvre de la cornière relève du lot titulaire de l'encadrement.
















#### \*

#### calfeutrement protégé par l'assemblage en feuillure entre le revêtement extérieur et l'encadrement




## FAMILLE 3 — ENCADREMENT DE BAIE RAPPORTÉ AVEC OU SANS HABILLAGE








- en tunnel :
- en applique extérieure.
- Calfeutrement et mise en place des cales de l'appui de baie
- Cas du calfeutrement en tunnel



Mastic sur fond de joint

Calfeutrement en mousse précomprimée

Calfeutrement entre la sous face de l'appui de baie et le chevêtre relevé de chaque côté jusqu'en haut des « oreilles » de la bavette.




















## ■ En applique extérieure



Mastic sur fond de joint

Calfeutrement en mousse précomprimée



## Pose de l'appui de baie



Avec fixations traversantes ou fixations par le dessous avec pénétration des vis de fixation dans l'appui entre 4/5ème et 5/6ème de son épaisseur.

## Calage pour aération de l'appui de baie



Avec des cales plastiques ou contreplaqué type CTB-X de 5 mm.



















### Pose de la bavette



La bavette est vissée par les ailes et le rejingot ou collée par plots. Les 3 façons de faire l'étanchéité au niveau de rejingot :





### Calfeutrement de l'encadrement

Cas du calfeutrement en tunnel







Mastic sur fond de joint

Calfeutrement en mousse imprégnée

Pose du fond de joint ou mousse imprégnée précomprimée (sur le chevêtre ou sur l'encadrement).


















### Cas du calfeutrement en applique extérieure









Calfeutrement en mousse précomprimée

Mousse imprégnée précomprimée mise en place sur le pare-pluie avec face autocollante. Le calfeutrement recouvre complètement la découpe de pare-pluie.



## Pose de l'encadrement de baie




















## Cas du calfeutrement avec mastic sur fond de joint

Si cette solution est retenue, ajouter du mastic sur les 3 côtés.








#### ■ Finalisation de l'étanchéité à l'eau en linteau

Avec bande de pare-pluie rapportée





- Larmier
- 3 Calfeutrement
- 2 Encadrement 4
  - Bande de pare-pluie rapportée

Bande de pare pluie rapportée collée au mastic-colle sur le larmier, au moins recouverte par deux tasseaux en largeur, en hauteur va jusqu'à la toiture/à la bavette d'interruption de la lame d'air ou recouverte par un autre lé.



- 1 Larmier
- 2 bande de pare-pluie rapportée


















## Avec collage sur le larmier




- 1 Larmier
- 3 Calfeutrement
- 2 Encadrement



 Acceptation par le menuisier du support livré par le lot ossature









- Tolérances dimensionnelles : ± 5 mm
- Tolérances de verticalité : ± 3 mm
- Tolérances d'horizontalité : ± 3 mm

■ Vérification de la flèche 1/500ème limité à 10 mm

















## Préparation de la menuiserie

 Mise en place d'une jupe sur la menuiserie pour raccord avec le pare-vapeur




Menuiserie en tableau : prévoir une jupe si le pare-vapeur est posé après la menuiserie ou si le pare-vapeur est posé avant la menuiserie mais non rabattu dans le chevêtre. Menuiserie en applique intérieure : jupe facultative.

## Ajustement du nez d'appui de la traverse basse menuiserie





### Calfeutrement de la menuiserie selon NF DTU 36.5















Le cordon de mastic doit être appliqué en appui et remonter sur une dizaine de cm sur les tableaux avant d'appliquer la menuiserie.

Mousse imprégnée précomprimée avec un relevé d'au moins 10 cm sur les jambages.

Le calfeutrement de la menuiserie se fait obligatoirement en applique intérieure sur l'encadrement rapporté.



#### \*

# Calage périphérique selon NF DTU 36.5



Calage sur l'appui de baie au voisinage des montants latéraux et intermédiaires, épaisseur minimale 5 mm.



### Fixation de la menuiserie selon NF DTU 36.5
















Dans le cas où la menuiserie (posée en tunnel) est mise en œuvre après le pare-vapeur, il faut prévoir un calfeutrement étanché à l'air au moment sa mise en œuvre : fixation traversante, calfeutrement côté intérieur par rapport à la fixation.

Fixation en face des points de rotation et de verrouillage. Respect de l'entraxe et de la nature des fixations selon le NF DTU 36.5.




 Calfeutrement en périphérie de la menuiserie (par l'extérieur) pour l'exemple avec mastic sur fond de joint




Calfeutrement de propreté : Le jeu entre le nez de la traverse basse de la menuiserie et le jambage de l'encadrement de baie peut également être calfeutré.

#### ×

## Raccordement entre encadrement et bardage





étanchée dans les angles



















#### calfeutrement protégé par l'assemblage en feuillure entre le revêtement extérieur et l'encadrement



×

## Habillage de l'encadrement avec du bardage, en option


















- Morceaux de lames positionnés dans le tableau fixés à chaque appui conformément aux prescriptions du NF DTU 41.2
- Calepinage à partir du morceau de lame du bas, avec recouvrement de l'oreille de la bavette de 30 mm + jeu de 20 mm avec la bavette, découpe de ce morceau de lame à la pente de la bavette
- 3 Jeu de 5 mm min entre le morceau de lame du haut et l'encadrement du linteau
- L'entaillage du bardage n'est pas nécessaire si l'oreille est cachée dans la lame d'air.

## FAMILLE 4 — RETOUR DE BARDAGE EN TABLEAU SANS ENCADREMENT





 Mise en place du calfeutrement et des cales support de l'appui de baie




Mastic sur fond de joint

Calfeutrement en mousse précomprimée



Au niveau de la pièce d'appui, le calfeutrement est toujours en tunnel.

Calfeutrement entre la sous face de l'appui de baie et le chevêtre relevé de chaque côté jusqu'en haut des « oreilles » de la bavette (10 cm)





## Pose de l'appui de baie



Avec fixations traversantes ou fixations par le dessous avec pénétration des vis de fixation dans l'appui entre  $4/5^{\text{ème}}$  et  $5/6^{\text{ème}}$  de son épaisseur.

## Calage pour aération de l'appui de baie



Avec des cales plastiques ou contreplaqué type CTB-X de 5 mm.

















#### 4

### Pose de la bavette



La bavette est vissée par les ailes et le rejingot ou collée par plots. Les 3 façons de faire l'étanchéité au niveau de rejingot.





### Pose de bandes d'étanchéité dans le chevêtre





- 1 3 cm entre la bande et les oreilles de la bavette
- 2 5 cm entre la bande et le pare-pluie principal côté extérieur

















3 5 cm entre la bande et le chevêtre côté intérieur



Les bandes d'étanchéité rapportées peuvent être :

- en pare-pluie;
- en membrane d'étanchéité;
- en lé de EPDM.



## Pose et calfeutrement de l'habillage du linteau

Pose du calfeutrement en linteau avec retombée de 10 cm

#### Calage sous la traverse du linteau vissé au chevêtre



Pose de l'encadrement du linteau

#### Avec mousse précomprimée

















### Avec mastic sur fond de joint



# Reconstitution de l'étanchéité en linteau : pose du larmier collé




+

# Acceptation par le menuisier du support livré par le lot ossature











- Tolérances dimensionnelles de la baie : ± 5 mm
- Tolérances de verticalité : ± 3 mm
- Tolérances d'horizontalité : ± 3 mm
- Vérification de la flèche 1/500ème limité à 10 mm

















# Préparation de la menuiserie

 Mise en place d'une jupe sur la menuiserie pour raccord avec le pare-vapeur



Menuiserie en tableau : prévoir une jupe si le pare-vapeur est posé après la menuiserie ou si le pare-vapeur est posé avant la menuiserie mais non rabattu dans le chevêtre. Menuiserie en applique intérieure : jupe facultative.


## Ajustement du nez d'appui de la traverse basse menuiserie





#### Calfeutrement de la menuiserie selon NF DTU 36.5

Le calfeutrement est réalisé en tunnel au niveau de la pièce d'appui et en applique intérieure entre le dormant et le retour intérieur de film pare-pluie sur les trois autres côtés, conformément au NF DTU 36.5.



Respecter la notice du fabricant de la mousse imprégnée précomprimée pour le raccord angle bas en pose en applique.

Calfeutrement mixte MIP pour la pièce d'appui et mastic sur fond de joint sur les trois autres côtés

Il convient de faire remonter la bande de mousse imprégnée précomprimée en appui sur au moins 10 cm sur les tableaux afin que le raccord entre les 2 types de calfeutrements ne soit pas à moins de 10 cm de l'angle bas.















# Calage périphérique selon NF DTU 36.5



Cales positionnées sur l'appui et sur chacun des montants du chevêtre.



#### Fixation de la menuiserie selon NF DTU 36.5















Dans le cas où la menuiserie (posée en tunnel) est mise en œuvre après le pare-vapeur, il faut prévoir un calfeutrement étanché à l'air au moment sa mise en œuvre : fixation traversante, calfeutrement côté intérieur par rapport à la fixation.

Fixation en face des points de rotation et de verrouillage. Respect de l'entraxe et de la nature des fixations selon le NF DTU 36.5.



# Fixation des tasseaux supports de bardage



 Tasseaux au droit de la baie, à recouvrement sur le débord de la bande pare-pluie rapporté




■ Tasseaux dans le chevêtre




2 tasseaux minimum dans la largeur du tableau, épaisseur 15 mm, fixés par pointes non lisses dans les montants du chevêtre tous les 30 cm. longueur : de l'encadrement du linteau jusqu'à l'oreille de la bavette.



# Pose du retour de bardage et pose du bardage en façade





- Calepinage à partir du morceau de lame du bas, avec recouvrement de l'oreille de la bavette de 30 mm + jeu de 20 mm avec la bavette, découpe de ce morceau de lame à la pente de la bavette
- 3 Jeu de 5 mm min entre le morceau de lame du haut et l'encadrement du linteau
- 4 L'entaillage du bardage n'est pas nécessaire si l'oreille est cachée dans la lame d'air
- Protection des chants du bardage, limiter les entrées d'eau, planches cornières ou moulure, recouvrement du bardage d'au moins 56 mm en façade et en tableau.













# RECONSTITUTION DE L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR



Pare vapeur posé avant la menuiserie




Menuiserie située côté intérieur




















#### Si jupe, raccordement au pare-vapeur avec ruban adhésif.


















#### Si pare-vapeur rabattu dans le chevêtre : calfeutrement fait au moment de la pose de la menuiserie



×

# Pare vapeur posé après la menuiserie




Menuiserie située côté intérieur



























#### 7

#### Accessibilité

Détail sur porte d'entrée

#### Rampe d'accès au niveau des points d'entrée















# RÉCEPTION ET MISE EN MAIN AU CLIENT













## Remise du dossier



#### Conseils d'entretien de la menuiserie extérieure

L'entrepreneur doit au titre de son obligation principale, réaliser l'ouvrage promis au client dans les délais et pour le prix convenu. En tant qu'homme de l'art il est également tenu d'une obligation de conseil envers son client. La réalisation de menuiseries dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre de la construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code Civil est susceptible d'engager

la responsabilité de l'entrepreneur fabricant au titre des garanties légales après réception :

- Garantie de parfait achèvement pendant 1 an :
- Garantie de bon fonctionnement des équipements pendant 2 ans :
- Garantie décennale pendant 10 ans en cas de désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou de l'un de ses éléments d'équipement indissociable ou qui rendrait l'ouvrage impropre à sa destination.

Pour être efficace et se donner les moyens de faire reporter sur le maître de l'ouvrage les conséquences d'un défaut d'entretien de la construction après sa réception, l'entreprise doit impérativement et au plus tard à la réception, remettre au client une notice :

• Rappelant les spécificités de l'installation, les obligations d'entretien et de maintenance à réaliser à compter de la réception ;

Surveiller en particulier les surfaces exposées : arêtes, moulures, zones horizontales ou obliques :


- L'apparition de salissures de type végétal ou pollution urbaine :
- l'évolution d'aspect des finitions :
- l'apparition de noircissement, bleuissement et moisissures.

#### Dépoussièrrer

• En cas de salissure marquée : nettoyage humide. Celui-ci permettra d'enlever les poussières et pollens végétaux en milieu forestier, ainsi que les pollutions en milieu urbain. Toute accumulation de poussière à la surface du bois ou de la finition aggrave l'humidification du bois et retarde son séchage ce qui diminue sa durée de vie.

#### Vérifier

L'aspect du film.



• Comportant une mention spécifiant que le maître de l'ouvrage en a bien pris connaissance :

Le défaut d'entretien régulier des menuiseries est de nature à exonérer le fabricant des garanties légales attachées au produit.













# RÉALISATION DES ENCADREMENTS DE BAIES ET INTÉGRATION DES MENUISERIES DANS LES PAROIS BOIS

AVRIL 2018

Les productions du programme PACTE sont le fruit d'un travail collectif des différents acteurs de la filière bâtiment en France.

#### LES PARTENAIRES DU PROGRAMME PACTE



